

云南省龙陵县龙山硅有限责任公司

脱硫塔废气总排口自动监控系统验收意见

2021年10月16日，云南省龙陵县龙山硅有限责任公司自行组织召开脱硫塔废气总排口自动监控系统现场验收会。邀请了相关技术专家和项目运维方云南深隆环保（集团）有限公司及组成验收组。经现场踏勘，听取业主单位情况汇报、安装单位和比对监测单位介绍、现场查验设施、查阅企业提供的验收资料，形成如下验收意见。

一、项目背景

云南省龙陵县龙山硅有限责任公司脱硫塔废气总排口自动监控系统是为满足烟气脱硫工程严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度要求更换安装的。该项目由企业委托云南深隆环保（集团）有限公司集成设备安装调试并运行维护。

二、设施安装建设情况

1、站房及辅助设施

监测站房内配备了灭火器、温湿度计、安装了空调、接入有线网络（光纤）、建立了各项运行管理制度和管理记录表，站房采用三相供电分相使用。监测仪器供电线路分相独立走线。设置一般工作人员和管理员二级门禁管理，加装了防盗门窗，均符合技术规范要求。

2、选用的杭州禾风HF-CEMS-1000型分析仪及配套设施具有有效期内的适用性检测报告和中国环境保护产品认证(CCEP)标识，符合环办环监[2017]61号文附件一要求，设备具备数据状态标识输出，数据的一致性较好。

三、联网情况

监测数据联网云南省生态环境监控中心。至验收日联网稳定，所测试指标符合《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)、《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212—2017)的联网要求。

四、调试、试运行和比对监测情况

系统安装结束后，云南深隆环保（集团）有限公司对在线监测系统进行了72小时调试检测，通过了168小时试运行。

委托云南尘清环境监测有限公司进行了比对监测，比对的各项技术指标（SO₂、颗粒物、O₂、流速、烟温）均符合（HJ 75-2017）《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》标准中相关项目的要求。

验收材料提供的调试报告，按照技术规范规定，完成技术验收指标的测试工作，并提供了测试数据记录，各项测试指标误差符合技术验收的考核要求。调试报告按照技术规范编制，内容规范。

调试指标重复性、零点漂移、量程漂移均符合验收考核指标要求。第三方比对监测报告给出的比对监测结果合格。

五、验收结论

验收组认为，龙山硅脱硫塔废气总排口自动监控系统按照规范完成了系统更换建设，运行正常稳定，比对监测结果合格，调试参数齐全，站房和采样系统建设符合要求，提供的验收资料齐全。同意通过验收。

六、意见和建议

- 1、核实设备运行参数设置的准确性和一致性；待硅行业标准核发后，对系统参数及时调整备案，以满足行业监测要求；
- 2、更新监测站房标识牌及上墙参数备案表；
- 3、加强在线监测设备运维管理，做好日常运行维护的台帐记录。数据异常和设备故障及时报备环保主管部门。确保在线监测设备正常稳定运行及检测数据真实可靠，杜绝擅自调整参数及其他监测数据弄虚作假行为；
- 4、完善验收资料，精装后报属地环保部门归档备案查。

验收小组成员见签到表

云南省龙陵县龙山硅有限责任公司

2021年10月16日

签到表

时间:	2021年10月16日	地点: 云南省龙陵县龙山砖有限责任公司办公楼3楼会议室	
内容:	脱硫塔废气总排口污染源自动监控系统验收.		
序号	姓名	单位	电话
1	徐向军	云南龙陵县龙山砖有限责任公司	13577542396
2	赵同海	云南龙陵县龙山砖有限责任公司	13987532199
3	杨林光	云南龙陵县龙山砖有限责任公司	15087558370
4	陈玲	省污染源自动监测及预警监管项目部	15087148802
5	李锦	省污染源自动监控设施运维监管项目部	15987387979
6	丁涛	省污染源自动监控设施运维监管项目部	13888720687
7	张训东	云南深隆环保(集团)有限公司	18088255530
8	杜跃兰	云南深隆环保(集团)有限公司	13708706637
9	张东明	深隆环保(集团)有限公司	18787510506
10	张家宾	深隆环保(集团)有限公司	18087580564
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			